EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

N°d'imprimé : ZB02944499

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

D13-2

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/12/2024	24004171

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S078Z139

(9) RAISON SOCIALE : CTRE

(3) COORDONNÉES : IMP DES CARRIERES ZAC DES HAUTS REPOS

78520 LIMAY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 078Z7041

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EV-588-ZQ (F)	06/01/2022	28/04/2014
Marque	**Genre**	**Carrosserie**
MERCEDES BENZ	TRR	PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN) : WDB9634031L861391

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : N30MCDTRGN0P359

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

665624

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : ET-585-HF

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :

C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 68%

Efficacité par essieu : E1 : 75% E2 : 63%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 11%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 35%

Frein de secours : Indépendance des circuits

Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.7% D : -1.0% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m

Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : +2.0% D : -4.0%