



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER D14.2

N° d'imprimé : J005483245

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contre-visite

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25062164

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076J185

(9) RAISON SOCIALE: AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES:

RUE PIERRE GILLES DE GENNES

76150 ST JEAN DU CARDONNAY

02.35.78.77.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076J7014

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

FY-532-MY (F)

20/02/2025

13/04/2021

Marque MERCEDES BENZ

Genre

Carrosserie

(1) No dans la série du type (VIN)

CAM

BENNE

(5) Catégorie internationale

W1T96423010430456

N3G

Energie

963-8-GUKBM2RN43BXC030C110D1NBBOOXX

Type/CNIT

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

173282

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCES-VERBAL Nº : 25061906 DATE : 03/07/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S076J185

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Défaillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite, Gauche)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.8% D:-1.2% h<0,8m