N° Ordre 2

Rapport de vérification

Machine / TRACTEUR

Date de la vérification 27/09/2026 **Vérificateur** GUILLEN JOSE ANTONIO

Repères :

Client	**Bâtiment**	**Service**

Fabricant	CASE		
Type	OPTUM		
N° Identification	FH-789-SR / DBDOP270CKD850148		
Année (plaque)	2019	**Marquage**	CE
Particularités	TRACTEUR AGRICOLE 4 ROUES MOTRICES		

Contenu et conditions de la vérification

Machines non listées - Référence articles L.4321-1 et R.4322-1 (Maintien en état des équipements). Pour les machines non listées dans les arrêtés du 5 mars 1993 modifié et du 24 juin 1993, la vérification sera conduite sur la base de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié consistant à un examen de l'état de conservation et essais de fonctionnement.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, ainsi que l'examen des mesures d'organisation et les règles générales de prévention.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.