



Via Mengolina, 33
Tel. +39 0546 624911
e-mail: info@ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc. €1.030.386,00 I.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

1577

E02-66

VERBALE N. AD62351

CODICE INTERNO ECO: V0200070

Il giorno **17/11/2025** il sottoscritto **Gabelloni Pino**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> gru |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> Idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2016/2/00003/FI**; portata massima (kg) **200.0**; anno di costruzione **2015**;

dichiarazione di conformità **Si**; data **29/01/2015**; Certificazione N° -; rilasciata da **ICE**; N°O.N. -; marca **CTE**; modello **ZED 20.2**; nr. Fabbrica **9992**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **da un controllo visivo esterno non si evidenziano anomalie ed il mezzo risulta essere in BUONE condizioni**
- 2) Esame degli organi principali: **Buono per quanto potuto accertare**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **tutte le prove sono state positive**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **come dalle indicazioni del costruttore**
- 5) Osservazioni: **NESSUNA**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **17/11/2025 Calenzano**

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore
nr 793 Gabelloni Pino

Via Mengolina, 33
FAENZA (RA)

www.eco-cert.it

Consulta qui la nostra informativa privacy: www.mmcasale.eu/Informativa-privacy
Mod63rev02e.