



N° d'imprimé : ZP22346883

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/01/2026	26000069
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>DÉFAILLANCES MINEURES 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Gauche Droite Essieu 1 Essieu 2, Arrière)</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
13/01/2027		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S053Z081		
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Manutention Poids Lourds		
(3) COORDONNÉES : ZA de Beausoleil 9 Rue René Coty 53950 Louverné		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 053K7004		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FL-561-AQ (F) 23/10/2019 23/08/1999		
Marque Genre Carrosserie		
VOLVO VASP TRAVAUX		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
YV2J4DEAXXA500789 N3		
Type/CNIT Énergie		
FM4229M37L GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
488876		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide	<p>Opacité des fumées (\leq à 3.00 m⁻¹) : C1 : <0.10 m⁻¹ C2 : <0.10 m⁻¹</p> <p>Frein de service : Efficacité globale (\geq à 45%) : 56% Efficacité par essieu : E1 : 58% E2 : 55% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 10%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 26%</p> <p>Frein de secours : indépendance des circuits</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.5% D : -2.0% 0.8m \leq h \leq 1.0m</p> <p>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		