



NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/03/2026		26099922	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV, AR			
17/05/2026		3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG			
Contre-visite		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : D, ARG			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0100 P0603			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
27600 GAILLON		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG			
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse			
SIGNATURE : 		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARG, ARD			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG			
BC-609-SJ(F) 17/05/2019 05/11/2010		Etat d'un ou de plusieurs pneumatiques ne permettant pas la vérification des points de contrôle. Faire inspecter le(s) pneumatique(s) concerné(s) (extérieur et intérieur) par un professionnel du pneumatique avant toute tentative de regonflage			
Marque Désignation commerciale		Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
PEUGEOT ABS					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
VF3YCAMHC11849561 N1 CTTE		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
Type/CNIT Énergie					
YCAMAC GO					
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
213217					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751013

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/03/2026		26099922	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D136751012			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		14.10.2025: 213 080 km / 19.09.2024: 210 829 km / 26.09.2023: 202 004 km 12.05.2023: 201 984 km / 17.05.2022: 197 052 km / 12.05.2021: 188 783 km 28.05.2020: 178 488 km / 07.05.2019: 168 637 km			
17/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S027D154					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE					
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables					
27600 GAILLON					
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 027D1128					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
BC-609-SJ(F)		17/05/2019		05/11/2010	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		ABS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3YCAMHC11849561		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
YCAMAC		GO			
Document(s) présent(e)s					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
213217					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		5 %	
Force verticales :	1410 daN		1018 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	484 daN	495 daN	336 daN	339 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	484 daN	495 daN	336 daN	339 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %			
Feux de croisement (-1 % à -3%) :	1.8 %	-2.0 %		

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: VF3YCAMHC11849561

N° D'IMPRIMÉ : D136751013