



N° d'imprimé : ZP22062411

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

E07-3

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/07/2025	25001756
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Gauche Latéral)</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
07/07/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S012Z050		
(9) RAISON SOCIALE CPL 12		
(3) COORDONNÉES ZI D'Arsac 222, Allée Henri JULIA 12850 SAINTE RADEGONDE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 012Z7011		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays <input type="text" value="1459 PJ 12"/> (F) <input type="text" value="28/07/2006"/> <input type="text" value="28/07/2006"/>		
<input type="text" value="M.A.N."/> <input type="text" value="CAM"/> <input type="text" value="BETON"/>		
(1) N° dans la série du type (VIN) <input type="text" value="WMAH37ZZ56M452910"/> (5) Catégorie internationale <input type="text" value="N3G"/>		
<input type="text" value="GH37PM10R"/> <input type="text" value="GO"/>		
Document(s) présenté(s) <input type="text" value="Certificat d'immatriculation"/>		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
473554		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	<p>Opacité des fumées (\leq à 1.20 m⁻¹) : C4 : 0.79 m⁻¹ C5 : 0.88 m⁻¹ C6 : 0.97 m⁻¹ Moyenne : 0.88 m⁻¹</p> <p>Frein de service : Efficacité globale (\geq à 45%) : 76% Efficacité par essieu : E1 : 75% E2 : 76% E3 : 70% E4 : 83% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 13% E2 : 1% E3 : 8% E4 : 10%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 26%</p> <p>Frein de secours : Efficacité globale (\geq à 23%) : 26% Efficacité par essieu : E3 : 53% E4 : 46% Déséquilibre (< à 30%) : E3 : 26% E4 : 19%</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -2.3% D : -1.6% 0.8m \leq h \leq 1.0m</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		