



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZB03022601

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		02/01/2025	25000011
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
01/01/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S042Z144			
(9) RAISON SOCIALE : ABS POIDS LOURDS			
(3) COORDONNÉES : 171 AVENUE DU STADE			
42170 ST JUST ST RAMBERT			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 069K7051			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
CA-440-HA (F)	16/01/2012	16/01/2012	
Marque	Genre	Carrosserie	
BENALU	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VH1C34CMSB0104201	04		
Type/CNIT	Énergie		
C34CMS01			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : En Charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GM-192-JV			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**Frein de service :**Efficacité globale (\geq à 45%) : 55%

Efficacité par essieu : E1 : 51% E2 : 59% E3 : 54%

Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 2% E2 : 8% E3 : 14%**Frein de secours :** Indépendance des circuits

XXXXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX