



N° d'imprimé : D 139507646

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/09/2026	26101981
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D	
17/11/2026	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : G	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD	
Contre-visite	5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : ARD, ARG	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV	
N° D'AGRÈMENT : S027D154	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG	
27600 GAILLON	3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV	
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse	
N° D'AGRÈMENT : 027D1244	6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : AR	
SIGNATURE :	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
EW-215-WF(F) 24/04/2018 24/04/2018	30.04.2026: 85 114 km / 30.04.2025: 78 272 km / 03.05.2024: 68 608 km	
Marque Désignation commerciale	03.05.2023: 60 042 km / 05.05.2022: 51 862 km	
GSR RENAULT MAXITY		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
VF6SXTF24H7206404 N1 VASP		
Type/CNIT Énergie		
N10BDBVS0008206 GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
86155		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	14 %		19 %	
Force verticales :	1597 daN		1714 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	569 daN	581 daN	418 daN	416 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	569 daN	581 daN	418 daN	416 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	28 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-0.4 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.7 %	0.1 %		