

N° d'imprimé : D 139507638

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																			
Contrôle technique périodique	18/09/2026	26101973																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG																																																																				
17/11/2026	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P026A P2100 P2621																																																																				
Contre-visite	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :																																																																				
N° D'AGRÈMENT : S027D154	1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré : AVG																																																																				
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG																																																																				
27600 GAILLON	1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV																																																																				
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0	3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : G																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G																																																																				
N° D'AGRÈMENT : 027D1244	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, ARG																																																																				
SIGNATURE : 	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR																																																																				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :																																																																				
EX-805-KH(F) 03/09/2026 18/05/2018	22.05.2026: 212 149 km / 21.05.2026: 212 147 km / 19.05.2025: 191 647 km																																																																				
Marque Désignation commerciale	21.05.2024: 167 639 km / 23.05.2023: 146 841 km / 20.05.2022: 119 357 km																																																																				
IVECO DAILY																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																					
ZCFC135B405160917 N1 CTTE																																																																					
Type/CNIT Énergie																																																																					
N10VECCTW59Y313 GO																																																																					
Document(s) présent(s)																																																																					
Certificat d'immatriculation																																																																					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																				
212472																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">-6.0 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">8 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">1395 daN</td> <td colspan="2">1148 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>550 daN</td> <td>440 daN</td> <td>389 daN</td> <td>389 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">20 %</td> <td colspan="2">0 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>550 daN</td> <td>440 daN</td> <td>389 daN</td> <td>389 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">69 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">20 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">-1.7 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>1.1 %</td> <td></td> <td>1.8 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-6.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	8 %		2 %		Force verticales :	1395 daN		1148 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	550 daN	440 daN	389 daN	389 daN	Déséquilibre (< 20%) :	20 %		0 %		Forces de freinage (efficacité) :	550 daN	440 daN	389 daN	389 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %				Feux de croisement (-0.5% à -3%):			-1.7 %		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	1.1 %		1.8 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																		
	G	D	G	D																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km):	-6.0 m/km																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	8 %		2 %																																																																		
Force verticales :	1395 daN		1148 daN																																																																		
Frein de service																																																																					
Forces de freinage (déséquilibre) :	550 daN	440 daN	389 daN	389 daN																																																																	
Déséquilibre (< 20%) :	20 %		0 %																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	550 daN	440 daN	389 daN	389 daN																																																																	
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %																																																																				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %																																																																				
Feux de croisement (-0.5% à -3%):			-1.7 %																																																																		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	1.1 %		1.8 %																																																																		