



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZB02941351

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/01/2025	25000540
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 28/01/2026		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Extérieur) 7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Extérieur)
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S095Z119		
(9) RAISON SOCIALE : SOCIETE D EXPERTISES ET DE CONTROLES		
(3) COORDONNÉES : SOECO 95 CHEMIN DE SAINT PRIX 95150 TAVERNY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 095Z7018		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays / Date d'immatriculation	Date de 1^{ère} mise en circulation	
CF-982-LL (F) / 09/03/2023	20/06/2005	
Marque / Genre / Carrosserie		
IVECO / CAM / PLATEAU		
(1) N° dans la série du type (VIN) / (5) Catégorie internationale		
WJMA1VM000C142745 / N3		
Type/CNIT / Énergie		
A1VP00 / G0		
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 350239		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Opacité des fumées (\leq à 0.72 m^{-1}) : C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C3 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C4 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ Moyenne : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service : Efficacité globale (\geq à 45%) : 58% Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 53%
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 6% E2 : 1%
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18) : 23%
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Frein de secours : Efficacité globale (\geq à 23%) : 23%
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		Efficacité par essieu : E2 : 55%
		Déséquilibre ($<$ à 30%) : E2 : 3%
		Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -1.5% h $< 0.8 \text{ m}$