

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133480569

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/11/2025	25098533
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences : AVD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures : AVG 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé: AR DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AV Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01.10.2024: 164 953 km / 17.11.2023: 148 435 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
17/01/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		
27600 GAILLON		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VEHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		
FL-057-BP(F) 24/10/2019 24/10/2019		
Marque Désignation commerciale		
IVECO 35C15		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
ZCF635B90D632147 N1 CTTE		
Type/CNIT Energie		
IS35CI2AAID11C1CUF5EA2BG66E GO		
Document(s) présente(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELLEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
188899		
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		