



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K 009068001

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		10/03/2025	25105599
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Gauche) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Gauche) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 3 Droite Gauche Inférieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
09/03/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S067K112			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 6 Rue de la Gravière			
67116 REICHSTETT			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 067K7006			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EW-570-RP (F)	26/11/2024	18/04/2018	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	VASP	BOM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VF620M863JB002381	N3		
Type/CNIT	Énergie		
PRC3CUJZ6T4NARR73680S075UBNN00	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
90151			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide		Opacité des fumées ($\leq 0.55 \text{ m}^{-1}$) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 50%	
		Efficacité par essieu : E1: 60% E2: 44% E3: 54%	
		Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 8% E2: 5% E3: 1%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 41%	
		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
		Feux de croisement ($-0,5\%$ à -3%) : G: -1.7% D: -0.8% h: de 0,8 m à 1 m	
		État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :	
		Bennes à ordures ménagères	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			