




N° d'imprimé : K009068373

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		20/03/2025	25105808
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3)	
19/03/2026		4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Droite Supérieur)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S067K112			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 6 Rue de la Gravière			
67116 REICHSTETT			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 068K7001			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EW-837-QC (F)	16/04/2018	16/04/2018	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	VASP	BOM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VF620M865JB002365	N3		
Type/CNIT	Énergie		
PRC3CUJZ6T4NARR73680S075UBNN00	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
136785			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide		Opacité des fumées ($\leq 0.55 \text{ m}^{-1}$) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 65%	
		Efficacité par essieu : E1: 67% E2: 61% E3: 70%	
		Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 6% E2: 3% E3: 2%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 49%	
		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
		Feux de croisement ($-0,5\%$ à -3%) : G: -2.2% D: -1.3% h: de 0,8 m à 1 m	
		État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :	
		Bennes à ordures ménagères	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			



EW-837-QC

CT 19/03/2026

N° d'agrément: S067K112

N° de série: VF620M865JB002365

S067K112
A 19/03/2026
EW-837-QC