


E16-8

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprime : J005473350

N° DU PROCÈS-VERBAL

25062589

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/09/2025

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076J185

(9) RAISON SOCIALE :

AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :

RUE PIERRE GILLES DE GENNES

76150 ST JEAN DU CARDONNAY

02.35.78.77.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 027J7018

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et Date d'immatriculation Date de 1ère mise en

FX-682-PL (F)

20/02/2025

04/03/2021

Marque

MERCEDES BENZ

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

W1T96423010426232

N3G

(5) Catégorie internationale

Type/CNIT

963-8-GUKBM2RN43BXC030C110D1NBBOXX

GO

Energie

Document(s) présent(e)s

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

156344

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 50%) : 63%

Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 64% E3 : 60% E4 : 63%

Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 2% E3 : 3% E4 : 9%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 38%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-2.3% D:-1.4% 0,8 <= h <= 1,0m