


E16-3

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprime : J005473058



NATURE DU CONTRÔLE	Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE	16/07/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL	25062083
--------------------	-------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S076J185

(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES : RUE PIERRE GILLES DE GENNES

76150 ST JEAN DU CARDONNAY

02.35.78.77.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 086J7015

SIGNATURE :

(2) Immatriculation et Date de 1ère mise en

circulation

FX-963-NY (F)

20/02/2025

03/03/2021

Genre

CARROSserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

W1T96423010426233

Type/CNT

963-8-GUKBM2RN43BX030C110D1NBBOXX

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

159688

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Détailances mineures	
0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE :	Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Gauche)	4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse
(pas d'influence sur la lumière émise) (Arrière Gauche)	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 1)
6.1.1.a.1. ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière Gauche)	7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Avant Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :

G1:0.10m-1 G2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 50%) : 64%

Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 72% E3 : 66% E4 : 58%

Déséquilibre (<20%) E1 : 14% E2 : 1% E3 : 0% E4 : 13%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 34%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.5% D:-2.5% h<0.8m