

E165



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : 2002289537

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		10/10/2022	22002372
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Droite Latéral) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Latéral) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Gauche Droite Essieu 2 Supérieur) 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0335/15 P0304/F8 P0305/F8 P0686/14 P0137/63	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
09/10/2023			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S001Z093			
(9) RAISON SOCIALE CLAMARO			
(3) COORDONNÉES Z.I. DE LA PLAINE 01120 DAGNEUX			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 001Z7013			
NOM ET PRÉNOM : FABRI GUILLAUME			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
ER-126-VC (F)	03/11/2017	03/11/2017	
Marque	Genre	Carrosserie	
IVECO	TRR	PR SREM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WJMM1VRH60C372485	N3		
Type/CNIT	Énergie		
N30VECTRN47G090	GN		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
298403			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ à 50%) : 66%	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 60%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FE-349-VX		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 10% E2 : 3%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 36%	
PROCÈS-VERBAL N° :		Frein de secours : indépendance des circuits	
DATE :		Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.5% D : -2.5% h : <0.8m	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +1.5% D : +1.3%	