



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K 009225606

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/08/2025	25069514

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S081K041

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Zone Industrielle de Jarlard
Chemin de la Teulière
81000 ALBI

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 081K7012

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et type	Date d'immatriculation	Date de fabrication
1993 RA 81 (F)	21/08/2008	19/05/1992
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale
ZCFA80A0002044875		N2
Type/CNIT		Énergie
A80A00T 27		GO
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

243258

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50 \text{ m}^{-1}$) :C2: 0.55 m^{-1} C3: 0.47 m^{-1} C4: 0.44 m^{-1} Moyenne: 0.49 m^{-1}

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 68%

Efficacité par essieu : E1: 77% E2: 64%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 2% E2: 4%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 31%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement ($-0,5\%$ à $-2,5\%$) : G: -1.9% D: -1.1% h: $< 0,8 \text{ m}$ 