



N° d'imprimé : J005395508

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/01/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25178747

(7) RESULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/01/2026

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S084J073**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
 421 RUE BENJAMIN FRANKLIN

84130 LE PONTET
 04.90.31.75.84

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **013Z7035**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : **8389 XQ 84 (F)** Date d'immatriculation : **05/02/2008** Date de 1ère mise en circulation : **20/01/2004**

Marque

RENAULT

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF633DVB000104281

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

33DVB2

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

502657

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (\geq à 45%) : 75%

Efficacité par essieu : E1 : 67% E2 : 78% E3 : 82%

Déséquilibre ($<$ 20%) E1 : 16% E2 : 7% E3 : 16%

Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 41%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.6% D:-2.9% 0,8 \leq h \leq 1,0m