



Via Mengolina, 33
Tel. +39 0546 624911
e-mail: info@ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

EG845LZ

VERBALE N. AD57739

CODICE INTERNO ECO: V0075372

Il giorno **15/10/2025** il sottoscritto **Ing. Martelli Fabrizio**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ Idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2011/2/00089/AP**; portata massima (kg) **225.0**; anno di costruzione **2010**;

dichiarazione di conformità **Si**; data **22/12/2010**; Certificazione N° --; rilasciata da --; N°O.N. --; marca **SOCAGE**; modello **SO-0032 DA328**; nr. Fabbrica **328DA003**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Di [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **BUONE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA**

2) Esame degli organi principali: **REGOLARI, ALL'ESAME VISIVO DELLE PARTI ISPEZIONABILI NELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA NON SONO STATE RISCONTRATE ANOMALIE O DIFETTI**

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **I DISPOSITIVI DI SICUREZZA HANNO AGITO AL MOMENTO DELLA VERIFICA, IL COMPORTAMENTO È RISULTATO REGOLARE DURANTE LE PROVE**

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **piattaforma autocarrata su MITSUBISHI FE 84 tg. EG845LZ**

5) Osservazioni: **POSITIVO PER QUANTO POTUTO ACCERTARE. PER L'USO E LA MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE E ALLE NORME VIGENTI.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **15/10/2025 Grottammare**



Consulta qui la nostra politica sulla privacy e i dati personali: <https://www.fincasale.eu/informativa-privacy>

Mod63rev02e