



Via Mengolina, 33
Tel. + 39 0546 624911
e-mail: info@ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc. €1.030.386,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

VERBALE N. AD25357

CODICE INTERNO ECO: V0074006

Il giorno **04/02/2025** il sottoscritto **Ing. Martelli Fabrizio**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccoglifrutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ Idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro **Truck Mobil srl**

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2007/2/00363/AP**; portata massima (kg) **227.0**; anno di costruzione **2007**;

dichiarazione di conformità **Si**; data **05/04/07**; Certificazione N° --; rilasciata da --; N°O.N. --; marca **GENIE**; modello

Z51/30JRT; nr. Fabbrica **Z513007544**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta T

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **BUONE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA**
- 2) Esame degli organi principali: **REGOLARI, ALL'ESAME VISIVO DELLE PARTI ISPEZIONABILI NELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA NON SONO STATE RISCONTRATE ANOMALIE O DIFETTI**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **I DISPOSITIVI DI SICUREZZA HANNO AGITO AL MOMENTO DELLA VERIFICA, IL COMPORTAMENTO È RISULTATO REGOLARE DURANTE LE PROVE**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **piattaforma di lavoro elevabile semovente con motore a combustione interna**
- 5) Osservazioni: **POSITIVO PER QUANTO POTUTO ACCERTARE. PER L'USO E LA MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE E ALLE NORME VIGENTI.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **04/02/2025 Alba Adriatica**

Firma del datore di lavoro

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore
nr 1685 Ing. Martelli Fabrizio
Via Mengolina, 33
FAENZA (RA)



Consulta qui la nostra informativa per il trattamento dei dati personali: <https://www.fincasale.eu/informativa-privacy>

Mod63rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel. +39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: info@ecocertificazioni.eu - sito web www.ecocertificazioni.eu