



AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

F02-3

N° d'imprimé : J005422547 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/03/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25084124

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S054J112**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
RUE EDOUARD MICHELIN

54710 LUDRES
03.83.50.88.65.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **057J7017**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

BV-416-MM (F)

Date d'immatriculation

07/05/2019

Date de 1ère mise en
circulation

13/03/2008

Marque

IVECO

Genre

CAM

Carrosserie

FOURGON

(1) N° dans la série du type (VIN)

WJMA1VNH404333544

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

TA1V3142R48

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

393565

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.84m^{-1}$) :

C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 67%

Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 63%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 3% E2 : 8%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 27%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.4% D:-2.5% h<0,8m