

N° DU PROCÈS-VERBAL



N° d'imprimé : K 008898602

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S038K256

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES:

255 Chemin des Platières

38670 CHASSE SUR RHÔNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069K700Z

SIGNATURE:

DENTHICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DY-924-MS (F)

29/12/2015

17/12/2007

Marque

Genre CAM

Carrosserie

RENAULT

PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF629AHA000002019

N3

Type/CNIT

Énergie

29AHA6DL255E

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

435937

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIE : GW-544-DZ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

24037081 29/11/2024 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES:

MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif 3.3.1.b.1.

légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche)

ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément 6.2.1.a.1.

endommagé (Avant Inférieur)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.50 m⁻¹):

C1: <0.10 m- 1 C2: <0.10 m- 1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 45%) : global: 59% Efficacité par essieu : E1: 68% E2: 53% Déséquilibre (< 20%): E1: 2% E2: 9%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 28%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.5% D: -2.4% h: < 0,8 m