

N° d'imprimé : **K007463425****PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/09/2021	21089696
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	5.1.1.b.1. ESSIEUX : Anomalie de fixation (Essieu 1 Droite Gauche Inférieur)	
20/09/2022	<b>COMMENTAIRES :</b>	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S038K155		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 330, rue du Rocher de Lorzier 38430 MOIRANS		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 074K7020		
NOM ET PRÉNOM : ZANCANARO ADRIEN		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CY-263-MR (F)	12/09/2013	29/07/2008
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	VASP	ATELIER
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WDB9700321L323349	N2	
Type/CNIT	Énergie	
G0918N33C	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
285246		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	<b>Frein de service :</b>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Efficacité globale ( $\geq 45\%$ ) : global: 49%	
	Efficacité par essieu : E1: 57% E2: 42%	
	Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 5% E2: 13%	
	<b>Frein de stationnement :</b> Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 27%	
	<b>Frein de secours :</b>	
	Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
	<b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</b> G: -1.7% D: -2.0% h: < 0,8 m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		