EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

Fd7-3

DEKRA

N° d'imprimé : K009685241

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/08/2026	26048183

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S065K052

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Zone Bastillac - Parc des Pyrénées
Rue Gabizos
65420 IBOS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 065J7003

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8166 MT 32 (F)	17/11/2008	17/11/2008

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	VASP	NON SPEC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB9702671L349539	N3

Type/CNIT	Énergie
ABS	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

240483

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.1.a.1.	NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1.	CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
2.1.3.g.1.	ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Avant Gauche)
3.2.1.a.1.	ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite Gauche)
3.4.1.b.1.	ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux (Avant Droite Gauche)
6.2.1.a.1.	ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Latéral Droite Gauche; Milieu Latéral Gauche)
6.2.13.b.1.	AUTRES OUVRANTS : Détérioration (Milieu Latéral Droite)
8.2.22.c.1.	OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1951

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.90 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 68%
Efficacité par essieu : E1: 79% E2: 59%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 3% E2: 1%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 27%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 23%) : global: 27%
Efficacité par essieu : E2: 49%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 10%
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.1% D: -2.2% h: < 0,8 m