

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K007007352

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		25/08/2020	20039665
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Latéral Droite)	
24/08/2021			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S095K175			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 38 Rue Maurice Berteaux ZI Les Gliettes 95500 LE THILLAY			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 095K7042			
NOM ET PRÉNOM : SYLVAINCE JOCELYN			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
CZ-764-MS (F)	14/10/2013	14/10/2013	
Marque	Genre	Carrosserie	
INVEPE-JOLUSO	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
TX9S00000DP005118	O4		
Type/CNIT	Énergie		
040ADFSM000U048			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : AC-670-WH		Frein de service : Efficacité globale (≥ 45%) : global: 47% Efficacité par essieu : E1: 50% E2: 45% Déséquilibre (< 20%) : E1: 8% E2: 6% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : K007007352