

PROCÈS-VERBAL

DEKRA

Nº d'imprimé : D 133480666

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT :

S027D154

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES :

1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél: 02.32.53.28.28

Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

027D1128

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise

AK-055-QZ(F)

03/01/2018

19/02/2007

Harque

Désignation commerciale

307

PEUGEOT

(1) Nº dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale M1

VF33CRHRH84890175

VP

MPE5512MZ218

GO

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

325661

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

26/11/2025

25098628

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</u>

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu: AVD, AVG

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable: AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD, ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AV

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05.01.2024: 299 489 km / 07.01.2022: 251 320 km / 12.12.2019: 216 443 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

-0.6 %

ARRIERE

	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.4	m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	11 %		3 %	
Force verticales :	881 daN		532 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	306 daN	305 daN	196 daN	193 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	306 daN	305 daN	196 daN	193 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.1 %	-1.9 %		

-3.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):

