



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé: F066913259

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 16/09/2025 25026637 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S038F351

(9) RAISON SOCIALE: C.T.A ELISE

(3) COORDONNÉES:

165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT: 038F1403

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EW-080-TF (F)

20-04-2018

20-04-2018

**IVECO** 

35C14

Marque

Désignation commerciale

ZCFCD35A00D606775

(1) N° dans la série du type (VIN)

**N1** 

CTTE

Genre

Type/CNIT

(5) Catégorie internationale

GO

Énergie

IS35CI2AAID11A1AQG4EA2EN66A

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD)

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G,D)

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G,D)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS: Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR)

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/04/2022:75039 Km / 31/05/2023:97554 Km / 06/05/2024:112112 Km / 07/05/2025:127930 Km /

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

134725

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES AvG Αv AvDArG Ar

Ripage (-8 à + 8 m/km) -3.2m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 28

18%

Forces verticales 1443daN 1154daN

Frein de service

366daN 541daN 520daN Forces de freinage 399daN

Déséquilibre (<20%)

Force de freinage (efficacité) 541daN 520daN 366daN 399daN

Taux d'efficacité (=>50%)

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-4.0% D:-3.2% ArD