


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638880815

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	15/09/2026	26038435																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVG,AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), AR. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,D,C. 6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sieges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires), AVD.																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/11/2023 : 140445km / 19/06/2025 : 198129km / 26/11/2025 : 211912km / 27/11/2025 : 211919km /																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÉMENT : S0845123																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE																																																																													
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÉMENT : 03051083 SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FF-634-YS (F) 29/11/2023 04/05/2019																																																																													
Marque Désignation commerciale VOLKSWAGEN CRAFTER																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WV1ZZSYZK9048489 N1 CTTE																																																																													
Type/CNIT Énergie N10VWGCTR45C570 GO																																																																													
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
222675																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																												
		<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km):</td><td></td><td>-1.5m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<30%):</td><td></td><td>1%</td><td></td><td>1%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1383daN</td><td></td><td>993daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>539daN</td><td>541daN</td><td>381daN</td><td>386daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td></td><td>1%</td><td></td><td>2%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>539daN</td><td>541daN</td><td>381daN</td><td>386daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (> 50%):</td><td>77%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (> 18%) :</td><td></td><td>23%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3% à +0.5%):</td><td>+2.0%</td><td>+2.0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%):</td><td>-0.9%</td><td>-4.0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km):		-1.5m/km			Dissymétrie suspension (<30%):		1%		1%	Forces verticales :		1383daN		993daN	Frein de service :					Forces de freinage :	539daN	541daN	381daN	386daN	Déséquilibre (<20%):		1%		2%	Forces de freinage (efficacité) :	539daN	541daN	381daN	386daN	Taux d'efficacité (> 50%):	77%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (> 18%) :		23%			Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-3% à +0.5%):	+2.0%	+2.0%			Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%):	-0.9%	-4.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8m/km):		-1.5m/km																																																																											
Dissymétrie suspension (<30%):		1%		1%																																																																									
Forces verticales :		1383daN		993daN																																																																									
Frein de service :																																																																													
Forces de freinage :	539daN	541daN	381daN	386daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):		1%		2%																																																																									
Forces de freinage (efficacité) :	539daN	541daN	381daN	386daN																																																																									
Taux d'efficacité (> 50%):	77%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (> 18%) :		23%																																																																											
Emissions à l'échappement :																																																																													
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																													
Feux de croisement (-3% à +0.5%):	+2.0%	+2.0%																																																																											
Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%):	-0.9%	-4.0%																																																																											