



N° d'imprimé : Z 200498021

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		12/08/2024	24001285
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2) 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Gauche Droite Essieu 1) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Essieu 2) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Arrière Droite Essieu 1) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant, Arrière) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Gauche Droite Essieu 2) COMMENTAIRES Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
11/08/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S035Z151			
(9) RAISON SOCIALE :Contrôle Technique Redonnais			
(3) COORDONNÉES : 108 B Route de Vannes 35600 REDON			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 035Z7039			
NOM ET PRÉNOM :			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
697 ZJ 35 (F)	13/02/2001	13/02/2001	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	CAM	FOURGON	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VF643ACA000002965		N2	
Type/CNIT		Énergie	
43ACA55150CC		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
441238			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ à 45%) : 55%	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 46%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 12% E2 : 21%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			