

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.F. VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 13/01/2011 il sottoscritto funzionario del U.F. V.111 ha proceduto alla verifica del ponte sviluppabile su carro n. 09/201133 BS di matricola, in esercizio nel cantiere stabilimento di CALEDANO PACAPCO presso la Ditta PACAPCO esercente MOLEGGIO in CALEDANO Via PRATIGNONE n. ed ha fatto i seguenti rilievi:

- 1) Condizione di conservazione e manutenzione: BUONE
2) Funzionamento degli organi principali e dei dispositivi di sicurezza a carico normale d'uso: REGOLARI

Osservazioni: PIATTAFORMA HANLOTTE OPTIMUM MOD 8MT. P.F. CE 142 180 PORTATA Kg 230 Anno 2009 MAI. PACAPCO CR 2539

ESITO DELLA VERIFICA

In relazione all'esito dell'esame e delle prove di cui al presente

- l'apparecchio risulta efficiente ai fini della sicurezza;
- non risulta efficiente ai fini della sicurezza per i seguenti

Verifica svolta in assenza di libretto ISPESL attenendosi a quanto riportato sul manuale d'uso. In conformità a Circ. M.I.C.A. n° 162054 del 25/05/77.

CALEDANO, addì 13/01/2011 Il funzionario dell'A.S.F.

[Handwritten signature]