



ASL Brescia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
 SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
 U. O. Sicurezza del Lavoro e Impiantistica
 Certificato UNI EN ISO 9001
 Corso Giacomo Matteotti, 21 - 25122 Brescia
 Tel. 030 38381 - Fax 030 3838704

VERBALE DI VERIFICA

Il giorno 04 - 04 - 2012 il sottoscritto Funzionario dell'A.S.L. di Brescia
TREVAINI GUIDO ha provveduto alla Verifica:

☒ PERIODICA ☐ STRAORDINARIA ☐ D'ACCERTAMENTO

☐ Altro (specificare) _____

☐ della Gru a Torre ☒ della P.L.E. ☐ della Gru a Ponte ☐ del Paranco

☐ della Gru a Struttura Limitata ☐ dell'Autogru ☐ dell'Idroestrattore

☐ Altro (specificare) _____

Matr.: 07/2000063/45 N° di Fabbrica: CE 115378

installata/o ☒ nello Stabilimento ☐ nel Cantiere ☐ _____

de

Vi

1. Le condizioni generali di conservazione e manutenzione sono:

☒ Regolari ☐ Irregolari ☐ _____

2. Il comportamento durante le prove di funzionamento è risultato:

☒ Regolare ☐ Irregolare ☐ _____

3. Osservazioni: CONSTRUTTORE HAULOTTE

TIPO COMPACT 10 ANNO 2006

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, l'apparecchio di sollevamento di cui sopra

☒ RISULTA ADEGUATO ☐ NON RISULTA ADEGUATO PER I SEGUENTI MOTIVI:

ogo MONTECHIANI

Il Funzionario dell'A.S.L.

ta 04 - 04 - 2012

Pag. 1 di 1