

Ente di diritto pubblico

SC – Rischio Industriale ed Energia

SS – Verifiche Impiantistiche

Via Plo VII n° 9 - 10135 TORINO

Tel 011.19680225- Fax011.19680261
www.arpa.piemonte.jt - SC03@arpa.piemonte.jt

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

	Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
	il giorno 23/05/2012 il sottoscritto funzionario. Napolitano Nicola
	ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: Apparecchio di
) د	sollevamento AuTogu numero 09/201322/88
ì	
Age	1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Buone
į.	2. Esame degli organi principali: Idoneo
	2. Esame degli organi principani:
	3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di
	sicurezza: Saddifacinte alle atto della verifica
Į.	4. Osservazioni: Apparecchio di tipo Fisso Mobile X Anno di costruzione 2009.
10	ESITO DELLA VERIFICA
77	In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato
7	di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:
j	risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento
frint	a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.lgs. 81/2008)
0	g- non risulta adeguato per i seguenti motivi:(Vedi allegato)
0363	
	Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza. Annuale Bicmale Triennale
	SonTena Addi 23/05/2012
	Addi 4.7/0.7/2012
	ripa Piemons
1	PL.
100	TO Nodd I
7	Il Funzionario
Ş	MPIANE
2	