



Regione
Lombardia

ASL Brescia

CR-2025
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
U. O. Sicurezza del Lavoro e Impiantistica
Certificato UNI EN ISO 9001
Corso Giacomo Matteotti, 21 - 25122 Brescia
Tel. 030 38381 - Fax 030 3838704

VERBALE DI VERIFICA

Il giorno 11 - 06 - 2010 il sottoscritto Funzionario dell'A.S.L. di Brescia

TREVALINI GUIDO

ha provveduto alla Verifica:

☐ PERIODICA

☐ STRAORDINARIA

☐ D'ACCERTAMENTO

☒ Altro (specificare) 1° VERIFICA

☐ della Gru a Torre ☒ della P.L.E. ☐ della Gru a Ponte ☐ del Paranco

☐ della Gru a Struttura Limitata ☐ dell'Autogru ☐ dell'Idroestrattore

☐ Altro (specificare) _____

Matr.: 08/201463/B5 N° di Fabbrica: AD12B46

installata/o ☒ nello Stabilimento ☐ nel Cantiere ☐ _____

1. Le condizioni generali di conservazione e manutenzione sono:

☒ Regolari

☐ Irregolari

☐ _____

2. Il comportamento durante le prove di funzionamento è risultato:

☒ Regolare

☐ Irregolare

☐ _____

3. Osservazioni: COSTRUTTORE HAULOTTE

TIPO HA20PX

ANNO 2008

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, l'apparecchio di sollevamento di cui sopra

☒ RISULTA ADEGUATO

☐ NON RISULTA ADEGUATO PER I SEGUENTI MOTIVI:

Per Ricevuta

Luogo MONTECHISARI

Il Funzionario dell'A.S.L.

Data 11 - 06 - 2010

Guido

Pag. 1 di 1