

CR- 2638



DIPARTIMENTO della PREVENZIONE
ZONA ARETINA
U. F. PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Via Pietro Nenni, 20 c/o Osp. S. Donato - 52100 Arezzo
Tel. 0575/255988 FAX 0575/255955

VERBALE DI VERIFICA

Il giorno 16/09/2011 il sottoscritto Tecnico della Prevenzione dell'Azienda USL 8 - Zona Aretina ha provveduto alla verifica del mezzo sviluppabile su carro n. 09/201421/BS di matricola, in

1. Condizioni di conservazione e manutenzione: **normali per quanto accertabile con semplice esame a vista, nei limiti di accessibilità ed ispezionabilità consentiti.**
2. Funzionamento degli organi principali e dei dispositivi di sicurezza a carico normale d'uso: **regolari ed efficienti**
3. Osservazioni: **per l'uso e la manovra dell'apparecchio devono essere osservate le indicazioni del costruttore riportate nel manuale per l'operatore tenute a bordo del mezzo. Verifica periodica effettuata in assenza di libretto d'immatricolazione ISPEL attenendosi esclusivamente a quanto riportato sul libretto di istruzione per l'uso del costruttore Hauotte anno 2009.**

Procedura seguita in conformità alla circolare MICA n. 162054 del 25/06/97.

ESITO DELLA VERIFICA

In relazione all'esito dell'esame e delle prove di cui al presente verbale:

- **l'apparecchio risulta efficiente ai fini della sicurezza, per quanto visto e potuto verificare con esame a vista e relativa prova di funzionamento con operatore a bordo.**

Arezzo il 16/09/2011

Il Tecnico della Prevenzione
dell'Azienda USL 8 Zona Aretina

Dr.ssa M. NOCENTI
M. Nocenti