



Ente di diritto pubblico
SC - Rischio Industriale ed Energia
SS - Verifiche impiantistiche
 Via Pio VII n° 9 - 10136 TORINO
 Tel 011.19680225- Fax 011.19680261-
 www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
 il giorno 01/06/2010 il sottoscritto funzionario **NAPOLITANO NICOLA**.....
 ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: **Apparecchio di sollev.**

Ponte mobile sviluppabile.....numero: **09/200673/BS**.....

i [REDACTED].....
 d [REDACTED].....

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:...**Buone**.....
2. Esame degli organi principali:.....**Idoneo**.....
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:...**Soddisfacenti all 'atto della verifica**.....
4. Osservazioni: ...**Apparecchio di tipo** ☐ Fisso ☒ Mobile ...**Anno di costruzione 2009**.....

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:

- **09/200673/BS**
- risulta adeguato ai fini della sicurezza: *(fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.lgs. 81/2008)*
 - ~~non risulta adeguato per i seguenti motivi:~~ *(Vedi allegato)*

Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza. ☒ Annuale ☐ Biennale ☐ Triennale

Santena addì 01/06/2010.....

Il Funzionario.....

La Dir

[REDACTED]

o)



Tipo : PONTE MOBILE SVILUPPABILE - N.F. CE141901 - Marca - HAULOTTE - P. Max 230 kg