



Ente di diritto pubblico
 SC - Rischio Industriale ed Energia
 SS - Verifiche Impiantistiche
 Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO
 Tel 011.19680225- Fax 011.19680281-
 www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
 il giorno 23/05/2012 il sottoscritto funzionario.....NAPOLITANO NICOLA.....
 ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: **Apparecchio di
 sollevamento ponte mobile sviluppabile** numero.....**11/200110/BS**.....

in
 d

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:....**buone**.....
2. Esame degli organi principali:....**idoneo**.....
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di
 sicurezza:....**soddisfacente all'atto della verifica**.....
4. Osservazioni:Apparecchio di tipo Fisso
Mobile ☒ Anno di costruzione ... 2010.....

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato
 di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:

11/200110/BS


- **risulta adeguato ai fini della sicurezza:** (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel
 suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento
 a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.lgs. 81/2008)

- **non risulta adeguato per i seguenti motivi:** (Vedi allegato)

Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere
 l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza: ☒ Annuale ☐ Biennale ☐ Triennale

Santena addì 23/05/2012

l Funzionario



Tipo: piattaforma aerea; Casa costruttrice: JLG; Port. Max. 200 kg.