



Ente di diritto pubblico
 SC - Rischio Industriale ed Energia
 SS - Verifiche Implantistiche
 Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO
 Tel 011.19680225 - Fax 011.19680261-
 www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
 il giorno 05/05/2010 il sottoscritto funzionario **NAPOLITANO NICOLA**.....
 ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: **Apparecchio di sollev.**

Ponte mobile sollevabile numero: **09/200341/BS**

in:

de:

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Buone**.....
2. Esame degli organi principali: **Idoneo**.....
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Soddisfacenti all'atto della verifica**.....
4. Osservazioni: **Apparecchio di tipo** ☐ Fisso ☒ Mobile **Anno di costruzione 2009**.....

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:

..... **09/200341/BS**

- risulta adeguato ai fini della sicurezza: *(fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.lgs. 81/2008)*

- ~~non risulta adeguato per i seguenti motivi:~~ *(Vedi allegato)*

Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza: ☒ Annuale ☐ Biennale ☐ Triennale

Santena addì 05/05/2010.....

La Ditta

Il Funzionario.....



o)

Tipo: PONTI MOBILI SULL'APPARECCHIO - N.F. AE106735 - Marca - HAULOTTE - P. Max 230 kg