



Ente di diritto pubblico
 SC - Rischio Industriale ed Energia
 SS - Verifiche Impiantistiche
 Via Pio VII n° 9 - 10136 TORINO
 Tel 011.19880225 - Fax 011.19880281-
 www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
 il giorno 10/09/2010 il sottoscritto funzionario **NAPOLITANO NICOLA**.....
 ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: **Apparecchio di sollev.**
Ponte mobile sviluppabile.....numero: **09/2009264/BS**.....

(Secondo l'allegato VII del D.Lgs n°81/08)

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:...**Buone**.....
2. Esame degli organi principali:.....**Idoneo**.....
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:...**Soddisfacenti all'atto della verifica**.....
☐ Fisso
4. Osservazioni: ...**Apparecchio di tipo** ☒ **Mobile** ...**Anno di costruzione 2009**.....

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:

- **09/2009264/BS**
- risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.lgs. 81/2008)
 - ~~non risulta adeguato per i seguenti motivi:~~ (Vedi allegato)

Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza: ☒ Annuale ☐ Biennale ☐ Triennale

Santena addì 10/09/2010.....

Il Funzionario.....



Tipo: PONTE MOBILE SVILUPPABILE - N.F. AD122202 - Marca - HAULOTT - 230 kg