

Ente di diritto pubblico SC – Rischto industriale ed Energia SS – Verifiche implantistiche Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO Tel 011.19680225- Fax011.19680261www.aroa.pierronie.it - SC03@arpa.pierronita.it

VERBALE DI VERIFICA D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

	Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
	il giorno 27/09/2009 il sottoscritto funzionario NAPOLITANO NICOLA
	ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: Apparecchio di sollev.
	Ponte mobile svilunnabile numero: 09/701430/RC
- P. Max 350 kg	
٦.	ed ha rilevato quanto segue:
ဋ္ဌ	1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:Buone
=	2. Esame degli organi principali:
Marca	3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di
Σ	sicurezza:Soddisfacenti all 'atto della verifica
N.F. IT12/10381	4. Osservazioni:Apparecchio di tipo ☐ Fisso ☐ MobileAnno di costruzione 2008
Ë	ESITO DELLA VERIFICA
ż	In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato
<u>∓</u>	di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:
SVILUPPABILE	- risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimentoa quanto disposto dell'art.71 comme 8 del D.igs. 81/2008)
	non risulta adeguato per i seguenti motivi:
MOBILE	Nota: Il detore di levoro, in coerenza con quanto dichierato in sade di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza. El Annuale delle prossime verifiche periodiche con cadenza.
lipo : PONTE	Santena addì 27/09/2009
Tipo	La Ditta
	OF MAIANTISE