

Ente di diritto pubblico SC – Rischio industriale ed Energia SS – Verifiche implantistiche Var Plo VII n° 9 - 10135 TORINO Tel 011.19680225 - Fax011.19680261www.spa.pismorte.ji - SC03@arpa.pismorte.jt

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

	Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
	il giorno 11/05/2010 il sottoscritto funzionario NAPOLITANO NICOLA
	ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: Apparecchio di sollev.
50	Ponte mobile sviluppabilenumero: 09/200544/BS
Z / K	
P. Max 227	
_	ed ha rilevato quanto segue:
- -	1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:Buone.
- SENE	2. Esame degli organi principali:
Marca	3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di
	sicurezza: Soddisfacenti all 'atto della verifica.
-20040-	□ Fisso
	4. Osservazioni:Apparecchio di tipo \(\sim\)MobileAnno di costruzione 2008
26008	ESITO DELLA VERIFICA
z	
•	In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:
<u></u>	09/200544/BS
SVILUPPABILE	- risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimentos
<u> </u>	quanto disposto dell'ert.71 comme 8 del D.lgs. 81/2008)
2	non risulta adeguato per i seguenti motivi:
<u> </u>	N-4-way
MOBILE	Nota: il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichierato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedera l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza.
Ž	iddl 11/05/2010
Tipo:PONTE	II Funzionario
Ξ	La Ditta
	1018