

CR-2641

Ente di diritto pubblico SC – Rischio Industriale ed Energia SS - Verifiche Implantistiche Via Pio VII nº 9 - 10135 TORINO Tel 011.19680225- Fax011.19680261www.arpa.piemonte.lt - SC03@arpa.piemonte.lt

3	D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008
Bloccorp	Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08, il giorno. 19/19.12011il sottoscritto funzionario. Tompon Sefzuo
-	ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: Apparecchio di
	sollevamento Austrague numero 09/101636/25
1000	
1	•
	1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: DISCRETE
1	2. Esame degli organi principali: IDONEO
2	3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di
	sicurezza:SODDISFACENTE ALL'ATTO DELLA VERIFICA
700	4. Osservazioni: Apparecchio di tipo Fisso Mobile x Anno di costruzione Sessioni ESITO DELLA VERIFICA
MAN	In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:
costruttrice	- risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.lgs. 81/2008)
Casa	- non risulta adeguato per i seguenti mot <u>ivi</u> : (Vodi allegato)
	Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza Annuale Biennale Triennale
	Soutena podi 09/09/2011
•	P.I.
	Selano H
7	N° 1916 €
9	zionario
3	
Cipo:	Copia conforme all'originale
Ï	NACANCOSOA
	Via Glenn Curtiss, VX Z.I. Fascia d'Oro 25018 MONTICHNA N (BS) - Italia
	C.F. E P. IVA 0\3 5 B 9 3 1 0 1 7 0 C.C.I.A.A. 424931 Reg. Imp. 9942