

CR-2205



Ente di diritto pubblico
SC - Rischio Industriale ed Energia
SS - Verifiche impiantistiche
Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO
Tel 011.19900225 - Fax 011.19900201-
www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08,
il giorno...**01/04/2011**...il sottoscritto funzionario **NAPOLITANO NICOLA**.....
ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: **Apparecchio di sollev.**
Ponte Mobile Svitabile.....numero: **N.F. CE142026**.....

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:.....**Buone**.....
2. Esame degli organi principali:.....**Regolare**.....
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:.....**Soddisfacente all'atto della verifica**.....
4. Osservazioni: **Apparecchio di tipo** ☐ Fisso ☒ Mobile **Anno di costruzione**.....**2009**.....

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero:

- N.F. CE142026**.....
- risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.71 comma 3 del D.Lgs. 81/2008)
 - non risulta adeguato per i seguenti motivi: (Vedi allegato)

Nota: Il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza: ☒ Annuale ☐ Biennale ☐ Triennale

Santena addì **01/04/2011**



Tipo: PIATTAFORMA AEREA - Marca - HAULOTTE - P. Max 270 kg