

Ente di diritto pubblico
SC – Rischio industriale ed Energia
SS – Verifiche Implentistiche
Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO
Tel 011.19680225 - Fax011.19680261www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

| | Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08, |
|---------------|--|
| 14 14 1 | il giorno. L. 1909. 12011il sottoscritto funzionario. Empon Sepuo |
| | ha proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: Apparecchio di |
| ~ | sollevamento Teste mobile d'iluppobile numero 09/200501/85 |
| 4 | installa |
| ,// | Stationinento . |
| ~- t | ed ha rilevato quanto segue : |
| ď | 1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione:DISCRETE |
| | 2. Esame degli organi principali:IDONEO |
| Je. | 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e del dispositivi di |
| Wether | sicurezza:SODDISFACENTE ALL'ATTO DELLA VERIFICA |
| | 4. Osservazioni:Apparecchio di tipo Fisso Anno di costruzione 2002 |
| 7/14/4 | ESITO DELLA VERIFICA |
| 9 | In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato |
| į | di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero: |
| 9 | s – risulta adeguato ai fini della sicurezza: (fermo restando l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel Suo complesso e nelle singule parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento |
| ć | j a quanto disposto dell'art.71 comme 8 del D.igs. 81/2008) |
| | - non risulta adeguato per i seguenti motivi: (Vedi allegato) |
| | Nota: il datore di levore, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere |
| | l'effettuszione delle prossime verifiche periodiche con cadenza Annuale 🔲 Biennale 🛄 Triennale |
| 'into | La Dipar |
| | La Ditta |
| 9 | Stelano (F) |
| أر | Il Funzionario |
| V3 | Copia conforme all'originale |
| . J. | arch |
| | |
| | |