

Rapporto Tecnico di Intervento

(Da conservare per 2 anni)

Dati proprietario

Proprietario veicolo
Indirizzo
CAP / Città
Identificativo Cliente



Dati veicolo

Fabbricante / Modello
Numero di telaio
Targa veicolo
Categoria veicolo

IVECO / STRALIS
WJME2NSH404365586
DW210HM
N3

Dati tachigrafo

Tipo tachigrafo / marca
Numero di omologazione
Sostituzione tachigrafo
N. di serie sensore / Data produzione
Fabbriante sensore

1381.1072100006 / VDO
e1-84
☐ Nuovo ☐ RAS
2727276 7 / 08
Continental Automotive GmbH

Numero di serie 1381274
Data di fabbricazione 09 / 08
☐ Riparaz.

Misurazioni effettuate

Dimensione pneumatici 315/60 R 22.5
Pressione pneumatici 8,6 bar
Metodo di misura Banco a rulli
Valore di correzione -1,0 %
Circonferenza effettiva pneumatici l 2927 mm
Coefficiente caratteristico w= 5834 Imp/km
Costante tachigrafo k 5834 Imp/km
Valore odometro (Prima / Dopo) 557974 km / 557975 km
Velocità max. impostata v= 90 km/h
Nr. Sigillo trasparente RV6ZP86

Test tachigrafo

Test velocità 40,0 km/h 60,0 km/h 80,0 km/h
Test odometro 1000 m

Tipo di intervento tecnico

primo montaggio di un tachigrafo
installazione di un tachigrafo
attivazione di un tachigrafo
☒ calibratura di un tachigrafo
☒ controllo periodico di un tachigrafo
riparazione / sostituzione di un tachigrafo
riparazione / sostituzione impianto tachigrafico e/o KITAS
trasferimento dati

I3 AB 012 185
Tarditi Officine Srl
Via Bra, 115
I-12060 Cherasco (CN)

Controllo per manipolazioni / Service

- Nessun dispositivo di manipolazione rilevato
- Il Tachigrafo Digitale funziona correttamente
- Batteria di backup DTCO sostituita
- Pulizia slot carte DTCO non eseguita.

Data 13-apr-2024
N. Telaio WJME2NSH404365586
Pneumatici 315/60 R 22.5
w= 5834 Imp/km
k= 5834 Imp/km
l= 2927 mm

Osservazioni

RIMOSSO PIOMBO ESISTENTE. SIGILLATO KITAS CON GABBIETTA, PUNZONATO CON NS SIGILLO.

5834

Controllo Periodico

☒ Positivo ☐ Negativo

Firma utente

Confermiamo che tutti i controlli e le ispezioni sono state eseguite in accordo con quanto definito nel "Manuale Tecnico del Tachigrafo".

I3 AB 012 185
Tarditi Officine Srl

Via Bra, 115
I-12060 Cherasco (CN)

13-apr-2024
Data calibrazione

ROBERTO, TIBALDI / I2000000018370 - 0B
Firma e timbro

TARDITI OFFICINE S.R.L.
12060 RORETO DI CHERASCO (CN)

Roberto Tibaldi