

G05.3

CERTIFICATO DI REVISIONE

**NATURA DEL CONTROLLO**

REVISIONE

(3) DATA

25/07/2026

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

MN000ME3LES

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 000

Ragione Sociale:

UMC BRESCIA-Sez.MANTOVA

Indirizzo:

VIA PACINOTTI 14/A SUZZARA (MN)

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

XA658TD

Stato

I

(5) Categoria

O4

(1) VIN / Telaio N°

ZGCSC31U3T051588

(4) km

(9) Identità Ispettore

Nome: ANTONIO

Cognome: AMAINA

Matricola: UMC - HR1

Firma:

Firmato da ANTONIO AMAINA

Data 25-07-2026

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 31/07/2027

(6) CARENZE CONSTATATE**(10) ALTRE INFORMAZIONI**

Rapporto Tecnico di Intervento

(Da conservare per 2 anni)

Dati proprietario

Proprietario veicolo
Indirizzo
CAP / Città
Identificativo Cliente

GALEOTTI GIANLUCA
STRADA ARGINE 2/B
46026 GONZAGA

Dati veicolo

Fabbricante / Modello
Numero di telaio
Targa veicolo
Categoria veicolo

IVECO / AS440T/P
WJMM1VUH40C266879
ER731VY
N3

Dati tachigrafo

Tipo tachigrafo / marca
Numero di omologazione
Sostituzione tachigrafo
N. di serie sensore / Data produzione
Fabbricante sensore

1381.1072109002 / VDO
E1-84
☐ Nuovo ☐ RAS
10566433 1 / 13
Continental Automotive GmbH

Numero di serie 2824957

Data di fabbricazione 11 / 12

☐ Riparaz.

Misurazioni effettuate

Dimensione pneumatici
Pressione pneumatici
Metodo di misura

315/70 R22,5
8,2 bar
Configurazione sonda

Circonferenza effettiva pneumatici
Coefficiente caratteristico
Costante tachigrafo
Valore odometro (Prima / Dopo)
Velocità max. impostata
Nr. Sigillo trasparente

I 3110 mm
w= 10400 Imp/km
k 10400 Imp/km
v= 815965 km / 815966 km
90 km/h
K8PVN2N

Test tachigrafo

Test velocità
Test odometro

40,0 km/h 60,0 km/h 80,0 km/h
1000 m

Tipo di intervento tecnico

primo montaggio di un tachigrafo
installazione di un tachigrafo
attivazione di un tachigrafo
☒ calibratura di un tachigrafo
☒ controllo periodico di un tachigrafo
riparazione / sostituzione di un tachigrafo
riparazione / sostituzione impianto tachigrafico e/o KITAS
trasferimento dati

I3 067 1505
Svar Service & C. Snc
di Baraldi Bruno
Via Pacinotti, 14/A
I-46029 Suzzara (MN)

Controllo per manipolazioni / Service

- Nessun dispositivo di manipolazione rilevato
- Il Tachigrafo Digitale funziona correttamente
- Batteria di backup DTCO sostituita
- Eseguita pulizia slot carte DTCO

Data 31-gen-2025
N. Telaio
WJMM1VUH40C266879
Pneumatici 315/70 R22,5
w= 10400 Imp/km
k= 10400 Imp/km
l= 3110 mm

Osservazioni

PIOMBATO DA NOI

10400

Controllo Periodico

☒ Positivo ☐ Negativo

Confermiamo che tutti i controlli e le ispezioni sono state eseguite in accordo con quanto definito nel "Manuale Tecnico del Tachigrafo".

Firma utente

I3 067 1505

Svar Service & C. Snc
di Baraldi Bruno
Via Pacinotti, 14/A
I-46029 Suzzara (MN)

31-gen-2025
Data calibrazione

GIULIA, ZANARDI / I2000000076720 - 02
Firma e timbro

OFFICINA AUTOCARRI
SVAR SERVICE
di BARALDI BRUNO & C. snc
Via Pacinotti, 14/A - 46029 SUZZARA (MN)