

Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1

Date : 15/04/2026

Technicien : FONTAINE Guillaun

Page 1 / 4

Type OR REA - REPAR.SAV.EXT.ATTACHEM N° Client
Opérateur NADÈGE QUILEZ Nom client
Action BPA 31/03 // LEVIER DE SECURITE Adresse d'intervention
Conclusion OPERATION A SUIVRE

Résolution à la 1er intervention Non

Dépl. à facturer Oui
Machine immobilisée Non

N° matériel	38584	Nature	PELLE SUR CHENILLES
Type	EC140BLCM	Marque	VOLVO
N° série	VC1C140BB00011061	Compteur 1	9751
		Compteur 2	9751

OBSERVATIONS TECHNICIENS

Photo 1



.../...

Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1
Technicien : FONTAINE Guillaun

Date : 15/04/2026

Page 2 / 4

Photo 2



TRAVAUX REALISES

02/04/2026

Remplacer le filtre de pilotage et le retour.
Remplacer le capteur du verrouillage des commandes.
Les mouvements se coupent aléatoirement et saccadent.
Voir pour prendre pression de pilotage. Ces anciennes machines étaient montées en "minimesse" filetage fin.
Je n'ai pas l'adaptateur.

10/04/2026

Replanifier l'intervention.
Déplacer la pelle à 1 km/h car elle gêne.
Remplacer la prise de pression par celle commandée. Même modèle donc impossible de relever la pression. Toutes les autres autour sont les mêmes. Filetage fin de 150 au lieu du 200 actuel

15/04/2026

Prendre la pression de pilotage, 30-40bars constant. Prendre pression principale, 240-260bars en butée. A faible régime, la pression disparaît et les mouvements sont ralenti, 30 bars au mano. Un léger coup d'accélérateur et la pression revient. Idem avec régulateur débranché.
Soit la pompe est hs au niveau de la régulation mécanique ou l'accouplement commence à mourir.

Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1
Technicien : FONTAINE Guillaun

Date : 15/04/2026

Page 3 / 4

Photo 1



Photo 2



OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Conclusion

OPERATION A SUIVRE

PRESTATIONS

Description	Date	Quantité
MAIN D'OEUVRE	Le 02/04/2026 de 10:30 à 11:45	1,25
MAIN D'OEUVRE	Le 10/04/2026 de 12:30 à 13:15	0,75
MAIN D'OEUVRE	Le 15/04/2026 de 15:15 à 16:45	1,50
		.../...

PAYANT - Distributeur, Loueur, Réparateur de Matériels
Siège social : 45 route de Savoie - 38 420 DOMÈNE

SAS au capital de 571 875 € - SIRET : 057 502 148 00018
RCS : Grenoble B 057 502 148 - NAF 4663Z
TVA : FR 07 057 502 148

BPA - IBAN : FR76 1680 7001 0100 1210 8509 663 - BIC : CCBPFRPPGRE
Mail : payant@payant.fr - Site internet : www.groupepayant.fr



Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1
Technicien : FONTAINE Guillaun

Date : 15/04/2026

Page 4 / 4

VALIDATION CLIENT

Validé par
Email
Téléphone

Signature du technicien

Signature client (avant travaux)

Signature client (après travaux)

• **Payant 06** : ZI Carros - 4ème avenue/11ème rue - 06 510 CARROS - Tél : 04 93 20 32 34 • **Payant 38** : 45 Route de Savoie - 38 420 DOMÈNE - Tél : 04 76 77 06 33
• **Payant 13** : 75 rue Marcellin Berthelot - 13 290 AIX EN PROVENCE - Tél : 04 42 67 47 71 • **Payant 57** : ZAC Terrasses de la Sarre - 57 400 SARREBOURG - Tél : 03 87 07 40 35
• **Payant 21** : ZA Les Bonnes Filles - 21 200 LEVERNOIS - Tél : 03 80 24 50 50 • **Payant 63** : ZAC Fontanille II, 24 rue Julien Champclos - 63 370 LEMPDES - Tél : 04 73 91 07 99
• **Payant 26** : 393 Rue Jean Mermoz - 26 800 PORTES LÉS VALENCE - Tél : 04 75 57 37 37 • **Payant 69** : 8 Rue Ampère - 69 680 CHASSIEU - Tél : 04 78 40 12 91
• **Payant 33** : 4 Av. Guillaume Arnaud de Lontoulon - 33 430 BAZAS - Tel : 05 50 05 07 30 • **Payant 74** : 21 La Glacière - 74 570 EVIRES - Tel : 04 50 08 24 99

► Voir au verso ou en pièces jointes :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION et CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

