

## Rapport d'intervention

N° OR : 26030188-1

Date : 10/04/2026

Technicien : FONTAINE Guillaun

Page 1 / 4

Type OR	REA - REPAR.SAV.EXT.ATTACHEM	N° Client
Opérateur	NADÈGE QUILEZ	Nom client
Action	BPA 31/03 // LEVIER DE SECURITE	Adresse d'intervention
<b>Conclusion</b>	<b>OPERATION A SUIVRE</b>	

Résolution à la 1er intervention Non

Dépl. à facturer	Oui
Machine immobilisée	Non

N° matériel	38584	Nature	PELLE SUR CHENILLES
Type	EC140BLCM	Marque	VOLVO
N° série	VC1C140BB00011061	Compteur 1	9751
		Compteur 2	9751

## OBSERVATIONS TECHNICIENS

Photo 1



.../...

**Rapport d'intervention**

**N° OR : 26030188-1**  
**Technicien : FONTAINE Guillaun**

**Date : 10/04/2026**

Page 2 / 4

Photo 2



## TRAVAUX REALISES

02/04/2026

Remplacer le filtre de pilotage et le retour.  
Remplacer le capteur du verrouillage des commandes.  
Les mouvements se coupent aléatoirement et saccadent.  
Voir pour prendre pression de pilotage. Ces anciennes machines étaient montées en "minimesse" filetage fin.  
Je n'ai pas l'adaptateur.

10/04/2026

Replanifier l'intervention.  
Déplacer la pelle à 1 km/h car elle gêne.  
Remplacer la prise de pression par celle commandée. Même modèle donc impossible de relever la pression. Toutes les autres autour sont les mêmes. Filetage fin de 150 au lieu du 200 actuel

**Rapport d'intervention**

**N° OR : 26030188-1**

**Date : 10/04/2026**

**Technicien : FONTAINE Guillaun**

Page 3 / 4

Photo 1



Photo 2



## OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

**Conclusion**

**OPERATION A SUIVRE**

## PRESTATIONS

Description	Date	Quantité
MAIN D'OEUVRE	Le 02/04/2026 de 10:30 à 11:45	1,25
MAIN D'OEUVRE	Le 10/04/2026 de 12:30 à 13:15	0,75

.../...

**PAYANT - Distributeur, Loueur, Réparateur de Matériels**  
Siège social : 45 route de Savoie - 38 420 DOMÈNE

SAS au capital de 571 875 € - SIRET : 057 502 148 00018  
RCS : Grenoble B 057 502 148 - NAF 4663Z  
TVA : FR 07 057 502 148

BPA - IBAN : FR76 1680 7001 0100 1210 8509 663 - BIC : CCBPFRPPGRE  
Mail : [payant@payant.fr](mailto:payant@payant.fr) - Site internet : [www.groupepayant.fr](http://www.groupepayant.fr)



**Rapport d'intervention**

**N° OR : 26030188-1**  
**Technicien : FONTAINE Guillaun**

**Date : 10/04/2026**

Page 4 / 4

## VALIDATION CLIENT

Validé par  
Email  
Téléphone

Signature du technicien

Signature client (avant travaux)

Signature client (après travaux)

• **Payant 06** : ZI Carros - 4ème avenue/11ème rue - 06 510 CARROS - Tél : 04 93 20 32 34 • **Payant 38** : 45 Route de Savoie - 38 420 DOMÈNE - Tél : 04 76 77 06 33  
• **Payant 13** : 75 rue Marcellin Berthelot - 13 290 AIX EN PROVENCE - Tél : 04 42 67 47 71 • **Payant 57** : ZAC Terrasses de la Sarre - 57 400 SARREBOURG - Tél : 03 87 07 40 35  
• **Payant 21** : ZA Les Bonnes Filles - 21 200 LEVERNOIS - Tél : 03 80 24 50 50 • **Payant 63** : ZAC Fontanille II, 24 rue Julien Champclos - 63 370 LEMPDES - Tél : 04 73 91 07 99  
• **Payant 26** : 393 Rue Jean Mermoz - 26 800 PORTES LÉS VALENCE - Tél : 04 75 57 37 37 • **Payant 69** : 8 Rue Ampère - 69 680 CHASSIEU - Tél : 04 78 40 12 91  
• **Payant 33** : 4 Av. Guillaume Arnaud de Lontoulon - 33 430 BAZAS - Tel : 05 50 05 07 30 • **Payant 74** : 21 La Glacière - 74 570 EVIRES - Tel : 04 50 08 24 99

► Voir au verso ou en pièces jointes :  
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION et CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

