



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE		Contrôle technique complémentaire		(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		Favorable		(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		16/10/2025		NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Contrôle technique périodique		IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		N° D'AGRÈMENT : 50915068		(9) RAISON SOCIALE : CHILLY AUTO BILAN		(3) COORDONNÉES : T 0169209891 4 RTE de Longjumeau 91380 CHILLY MAZARIN		(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		N° D'AGRÈMENT : 09151334 SIGNATURE : 		IDENTIFICATION DU VÉHICULE		Date de 1 ^{ère} mise en circulation 23/09/2013		CY-408-VT (F)		16/10/2017		Date d'immatriculation et pays		MARQUE		RENAULT		(1) N° dans la série du type (VIN)		VF1MAA2DB49212091		NI		CTTE		Type/CNIT		N10RENC7315K141		GO		Document(s) présent(s)		Certificat d'immatriculation.		(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ		197479		INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	
NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		08/11/2024		N° DU PROCÈS-VERBAL		24067592		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		Détailance(s) mineure(s) 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2018 : 98366km / 27/09/2019 : 120581km / 06/10/2020 : 138567km / 01/10/2021 : 150597km / 06/10/2022 : 161215km / 17/10/2023 : 178809km / 17/10/2023 : 178818km /		(9) RAISON SOCIALE : CHILLY AUTO BILAN		(3) COORDONNÉES : T 0169209891 4 RTE de Longjumeau 91380 CHILLY MAZARIN		(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		N° D'AGRÈMENT : 09151334 SIGNATURE : 		IDENTIFICATION DU VÉHICULE		Date de 1 ^{ère} mise en circulation 23/09/2013		CY-408-VT (F)		16/10/2017		Date d'immatriculation et pays		MARQUE		RENAULT		(1) N° dans la série du type (VIN)		VF1MAA2DB49212091		NI		CTTE		Type/CNIT		N10RENC7315K141		GO		Document(s) présent(s)		Certificat d'immatriculation.		(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ		197479		INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		AVANT		ARRIÈRE		D		G		D		G		D		G		Emissions à l'échappement : Opacité des fumées (0.51m-1) : C1: 0.10m-1 C2: <0.10m-1		PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																															

17d A

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

11/10/2018 :	98366km / 27/09/2019 :	120581km / 06/10/2020 :	138567km /
01/10/2021 :	150597km / 06/10/2022 :	161215km / 17/10/2023 :	178809km /
17/10/2023 :	178818km /		

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.10m-1 C2: <0.10m-1

G	D	G	D
AVANT		ARRIERE	

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITEES CORRESPONDANTES