



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132698877

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|--|---|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 17/09/2025 | 25097845 |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | |
| Défavorable pour défaillances majeures | DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 1.1.2.c.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | |
| 16/11/2025 | 1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté : ARG | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante | |
| Contre-visite | 3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles : AVD, AVG | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux : AV | |
| N° D'AGRÈMENT : S027D154 | 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG | |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE | 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G | |
| (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables | 4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | |
| 27600 GAILLON | 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG | |
| Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0 | 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : ARD | |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR | 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | |
| N° D'AGRÈMENT : 076D1198 | 7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée : AR, C | |
| SIGNATURE :  | 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement : AV, C | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement | |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation | DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : | |
| BX-945-YV(F) 21/02/2013 08/01/2009 | 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG | |
| Marque Designation commerciale | 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal | |
| IVECO DAILY | 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre | 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement | |
| ZCFC3584005726953 N1 CTTE | 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G | |
| Type/CNIT Énergie | 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : ARD | |
| ABSENT GO | Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal | |
| Document(s) présenté(s) | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | |
| Certificat d'immatriculation | | |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | |
| 210168 | | |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | |
| | | |

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

- 1.1.2.c.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé
- 1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté : ARG
- 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
- 3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles : AVD, AVG
- 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux : AV
- 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G
- 4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement
- 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG
- 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : ARD
- 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement
- 7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée : AR, C
- 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement : AV, C
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG
- 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG
- 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G
- 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : ARD

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|-----------|---------|----------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km): | -1.1 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%): | 7 % | | 14 % | |
| Force verticales : | 1374 daN | | 1477 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 451 daN | 493 daN | 512 daN | 476 daN |
| Déséquilibre (< 20%) : | 9 % | | | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 451 daN | 493 daN | 512 daN | 476 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : | 67 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : | 14 % | | | |
| Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : | 2.0 % | 2.0 % | | |
| Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) : | -0.3 % | 2.0 % | | |



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: ZCFC3584005726953